

IE4001

**Roll No. :** .....

May 2024

# INDUSTRIAL INSTRUMENTATION

निर्धारित समय : 3 घंटे

[अधिकतम अंक : 60]

**Time allowed : 3 Hours]**

**[Maximum Marks : 60]**

**नोट :** (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन हैं, बी एवं सी हैं।

*Note :* There are **THREE** sections in the paper **A**, **B** and **C**.

(ii) सेक्षण ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

*Answer all the 10 parts of the question No. 1 in Section A. Each part carries one mark and all 10 parts have objective type questions.*

(iii) सेक्षन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

*Answer any 6 questions out of the 8 questions in Section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines / 50 words.*

(iv) सेक्षण सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

*Answer any 4 questions out of the 6 questions in Section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines / 150 words.*

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

*Solve all the questions of a section consecutively together.*

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

*Only English version is valid in case of difference in both the languages.*

सेक्शन - ए

## **SECTION - A**

1. (i) ऑफिस किस प्रक्रम प्राचल को मापने के लिए प्रयुक्त होती है ?



Orifice is used to measure which process parameter ?



(ii) सुग्राह्यता किस प्रकार का अभिलक्षण है ?

- |             |              |
|-------------|--------------|
| (a) स्थैतिक | (b) गतिज     |
| (c) दोनों   | (d) कोई नहीं |

What type of characteristic is sensitivity ?

- |            |             |
|------------|-------------|
| (a) Static | (b) Dynamic |
| (c) Both   | (d) None    |

(iii) एक उपकरण में प्रवर्तक बल के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल है

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| (a) गुरुत्व बल | (b) नियंत्रक बल |
| (c) नाभिकीय बल | (d) कोई नहीं    |

Force working in opposite direction of actuating force in an instrument is –

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| (a) Gravitational force | (b) Controlling force |
| (c) Nuclear force       | (d) None              |

(iv) सदैव उर्ध्वाधर स्थिति में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है –

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| (a) वेन्चुरी नली | (b) रोटामीटर |
| (c) बोर्डन नली   | (d) कोई नहीं |

Instrument which is always used in vertical position –

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| (a) Venturi tube | (b) Rotameter |
| (c) Bourdon tube | (d) None      |

(v)  $32^{\circ}$  फारेनहाइट के तुल्य सेल्सियस तापमान है

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (a) $32^{\circ}\text{C}$  | (b) $-32^{\circ}\text{C}$ |
| (c) $100^{\circ}\text{C}$ | (d) $0^{\circ}\text{C}$   |

Celsius temperature equivalent to  $32^{\circ}$  Fahrenheit is –

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| (a) $32^{\circ}\text{C}$  | (b) $-32^{\circ}\text{C}$ |
| (c) $100^{\circ}\text{C}$ | (d) $0^{\circ}\text{C}$   |

(vi) दाब मापन के उपयुक्त नहीं है

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| (a) स्ट्रेन प्रमाणी  | (b) दाब विद्युत युक्ति |
| (c) द्वि-धातु युक्ति | (d) इनमें से कोई नहीं  |

Not suitable for pressure measurement is –

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| (a) Strain gauge      | (b) Piezo-electric device |
| (c) Bimetallic device | (d) None of these         |

(vii) किस पदार्थ के स्तर मापन के लिए विद्युत चालकता स्तरमापी का प्रयोग संभव नहीं है ?

- |                |          |
|----------------|----------|
| (a) दूध        | (b) पारा |
| (c) समुद्री जल | (d) तेल  |

The use of electrical conductivity level meter is not possible for level measurement of which material ?

- |               |             |
|---------------|-------------|
| (a) Milk      | (b) Mercury |
| (c) Sea water | (d) Oil     |

(viii) टेकोमीटर से किस प्राचल का मापन करते हैं ?

- |            |               |
|------------|---------------|
| (a) स्तर   | (b) शाफ्ट गति |
| (c) प्रवाह | (d) तापमान    |

Which parameter is measured using tachometer ?

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| (a) Level | (b) Shaft speed |
| (c) Flow  | (d) Temperature |

(ix) फ्लोट प्रकार के स्तरमापी में किस प्रकार का परिवर्तन होता है ?

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| (a) स्तर से बल       | (b) स्तर से विभव      |
| (c) स्तर से विस्थापन | (d) इनमें से कोई नहीं |

Which type of conversion takes place in float type level gauge ?

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| (a) level to force        | (b) level to voltage |
| (c) level to displacement | (d) None of these    |

(x) दाब को विद्युत स्पंद में परिवर्तित करने वाला ट्रान्सड्यूसर है –

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (a) पोटेंशियोमीटर | (b) पीजोइलेक्ट्रिक |
| (c) विकृतिमापी    | (d) कोई नहीं       |

Transducer to convert pressure into electrical pulse is –

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (a) Potentiometer | (b) Piezo electric |
| (c) Strain gauge  | (d) None           |

(1×10)

### सेक्षन – बी

#### SECTION – B

2. प्रवाह मापन हेतु तीन युक्तियों के नाम लिखिए।

Write names of three devices for flow measurement. (3)

3. प्रत्यक्ष मापन से आप क्या समझते हैं ?

What do you understand by direct measurement ? (3)

4. 131° फारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए।

Convert 131° Fahrenheit into Celsius. (3)

5. U-नली दाबमापी का स्वच्छ चित्र बनाइये।

Draw neat sketch of U-tube manometer. (3)

P.T.O.

6. थर्मिस्टर की सुग्राह्यता को समझाइये ।

Explain sensitivity of thermistor.

(3)

7. मापन उपकरणों में देहली मान का क्या अर्थ है ?

What is the meaning of threshold value in measuring instruments ?

(3)

8. पराश्रव्य स्तरमापी के लाभ लिखिए ।

Write advantages of ultrasonic level meter.

(3)

9. प्रकाशीय पायरोमीटर की सीमाएँ लिखिए ।

Write limitations of optical pyrometer.

(3)

### सेक्षन – सी

#### SECTION – C

10. मापन यंत्रों में होने वाली विभिन्न त्रुटियों का वर्णन कीजिए ।

Explain different errors produced in measuring instruments.

(8)

11. पिटॉट ट्यूब से प्रवाह मापन की विधि का वर्णन कीजिए ।

Explain the method of flow measurement using pitot tube.

(8)

12. एक संधारित्र प्रकार के स्तरमापी की कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए ।

Explain the working of capacitance type level gauge.

(8)

13. निवात मापन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए ।

Explain any one method of vacuum measurement.

(8)

14. द्विधातु तापमापी की बनावट तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए ।

Explain construction and working of bimetallic thermometer.

(8)

15. ड्रैग कप प्रकार के टैकोमीटर की संरचना एवं कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए ।

Explain construction and working of drag cup type tachometer.

(8)