ME40052

Roll No.	:	
----------	---	--

May 2024

COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING

निर्धारित समय : 3 घंटे] Time allowed : 3 Hours] [अधिकतम अंक: 60

[Maximum Marks: 60

नोट: (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन **ए, बी** एवं सी हैं।

Note: There are **THREE** sections **A**, **B** and **C** in the paper.

- (ii) **सेक्शन ए** में **प्रश्न संख्या 1** के **सभी 10** भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग **एक** अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

 Answer **all** the **10** parts of the question **No. 1** in **Section** A. Each part carries **one** mark and **all 10** parts have objective type questions.
- (iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

 Answer any 6 questions out of the 8 questions in Section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines / 50 words.
- (iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। Answer any 4 questions out of the 6 questions in Section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines / 150 words.
- (v) प्रत्येक सेक्शन के **सभी** प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए। Solve **all** the questions of a section consecutively together.
- (vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है। Only English version is valid in case of difference in both the languages.

सेक्शन – ए

SECTION - A

- 1. (i) निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेक्सिबल मैन्यूफैक्चरिंग सिस्टम (एफ.एम.एस.) का गुणधर्म नहीं है ?
 - (a) कम प्रारम्भिक लागत
- (b) उच्च शुद्धता
- (c) कम उत्पादन लागत
- (d) उत्पादन में लचीलापन

Which is not a property of FMS (Flexible Manufacturing System)?

- (a) Less initial cost
- (b) High accuracy
- (c) Less production cost
- (d) Flexibility in production



(ii)	कंप्यू	यूटर-इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग (CIM) में ऐसी निर्माण प्रणालियाँ शामिल हैं जिनके पास है							
	(a)			ार्माण प्रणाली, इन्वेंट्री कंट्रोल, वेयरहाउसिंग और					
		शिपिंग एकीकृत होता है।							
	(b)								
	(c)								
	(d)								
	Computer-Integrated Manufacturing (CIM) includes manufacturing systems								
	that have								
	(a)	(a) computer-aided design, a flexible manufacturing system, inventory control, warehousing and shipping integrated.							
	(b)	b) transaction processing, management information systems and decision							
	(c)	support systems integrated.							
	(d)	있습니다 전 경험 회사에 가는 전 경험 가는 사람들은 사람들은 사람들이 되었다. 그리고 있는 사람들이 되었다는 사람들이 되었다는 것이다면 하는데 그런데 그런데 그렇게 되었다. 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있다.							
(iii)		ो कंटूरिंग इसका एक उदाहरण है	Amorot	and transfer equipment.					
(111)	(a)	निरंतर पथ स्थिति	(I-)	िंच में जिंच किसी					
	` '	पूर्ण स्थिति		बिंदु से बिंदु स्थिति					
	(c)		(d)	वृद्धिशील स्थिति					
	(a)	contouring is an example of continuous path positioning	(b)	point-to-point positioning					
	(c)	absolute positioning	(d)						
(iv)	सीएड	डी का पूरा रूप क्या है ?	de Ma						
	(a)	कंप्यूटर आर्टस डिजाइन	(b)	कंप्यूटर-एडेड डिजाइन					
	(c)	कंप्यूटर आर्टस डिजाइनिंग	(d)	कंप्यूटर-असिस्टेड डिजाइन					
	Wha	at is the complete form of CAI		Emerges have towards					
	(a)	Computer Arts Design	(b)	Computer-Aided Design					
	(c)	Computer Arts Designing		Computer-Assisted Design					
(v)	संचार	प्रणाली के साथ कंप्यूटर को जोड़ने व	को कह	ग जाता है					
	(a)	इंटरलॉकिंग	(b)	पेयरिंग					
	(c)	नेटवर्किंग	(d)	असेम्बलिंग					
	Connecting computer with communication system is called								
	(a)	Interlocking	(b)	Pairing					
	(c)	Networking	(d)	Assembling					
(vi)	कंप्यूट	कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन (CAD) हार्डवेयर में शामिल नहीं है							
	(a)	ग्राफिक डिस्प्ले टर्मिनल	(b)	कंप्यूटर					
	(c)	कंप्यूटर प्रोग्राम	(d)	कीबोर्ड					
	The	The Computer-Aided Design (CAD) hardware doesn't include –							
	(a)	Graphic display terminals	(b)	Computer					
	(c)	Computer programmes	(d)	Keyboard					

2.

3.

4.

5.

		P.T.O.
	में रोबोट के अनुप्रयोगों की सूची बनाएँ। he applications of Robots in the industry.	(3)
		mile: mustrate with a sketch. (3)
	मशीन के मूल घटक क्या हैं ? एक रेखाचित्र के सा t are the basic components of an NC macl	
	ion the benefits of automation.	(3)
	नन के लाभों का उल्लेख कीजिए।	
	he benefits of CIM.	(3)
	ई.एम. के लाभों की सूची बनाएँ ।	
327		B
	सेक्शन — बी	
	(c) automatic pallet changer (d)	work tables (1×10)
	machining centres are considerably save (a) tool magazine (b)	가게 되어보다는 이번 것이 되었다. 그는 그 집에서는 그들이 그십시다면 하면 하는 그리고 있다.
	The setting up time and the operating	
	(a) टूल मैगज़ीन(b)(c) स्वचालित पैलेट चेंजर(d)	कार्य टेबल
	समय में काफी बचत की जाती है :	ग ि
(x)	निम्नलिखित का उपयोग करके मशीनिंग केंद्रों में म	मशीनीकृत घटको के स्थापना समय और संचालन
	(c) G03 (d)	G90
	(a) G91 (b)	G01
	(c) G03 (d) CNC systems use the following G code:	G90 for absolute dimensioning:
	(a) G91 (b)	G01
(ix)	सीएनसी सिस्टम पूर्ण आयाम के लिए निम्नलिखित	
	(c) Unit load carriers (d)	All of the above
	The following which is the types of Auto (a) Driverless train (b)	Pallet trucks
		उपरोक्त सभी
	(a) चालक रहित ट्रेन (b)	사람이 마시네 그 마음하다 그 사람이 있다. 그 그 이 이 그는 그는 그리고 있는 그 그리고 있다.
(viii)	निम्नलिखित में से जो Automated Guided Ve	20 (1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	(d) Computer Assisted Process Planni	
	(c) Computer-Aided Processed Plan	
	(a) Computer-Aided Process Planning(b) Computer Arts Process Planning	
	What is the complete form of CAPP?	
	(c) कंप्यूटर-एडेड प्रोसेस्ड प्लान (d)	कंप्यूटर असिस्टेड प्रोसेस प्लानिंग
	(a) कंप्यूटर-एडेड प्रोसेस प्लानिंग (b)	कंप्यूटर आर्टस प्रोसेस प्लानिंग
(V11)	CAPP का पूण रूप क्या ह ?	

40052 _, (4 of 4)	27						
फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम (FMS) के लाभों का उल्लेख कीजिए। Mention the benefits of Flexible Manufacturing System (FMS).	3)						
किन्हीं पाँच प्रिपरेटरी कोडों की सूची बनाएँ और GO2 कोड की व्याख्या करें। List any five preparatory codes and explain GO2 code. (3)							
CAD सिस्टम द्वारा निष्पादित विभिन्न डिज़ाइन कार्यों को लिखिए। Write the various design tasks performed by CAD system. (3)							
कंप्यूटर-एडेड डिजाइन में इंजीनियरिंग विश्लेषण क्या है ? What is engineering analysis in Computer-aided design?	3)						
	4)						
प्रकार की कंप्यूटर-सहायता प्राप्त प्रक्रिया योजना विकसित करने की व्याख्या करें। With a block diagram, explain developing a retrieval type of computer-aided process	8)						
ज्यामितीय मॉडलिंग को समझाइए और विभिन्न ज्यामितीय मॉडलिंग तकनीकों का वर्णन कीजिए। Explain Geometric modelling and describe various geometric modelling techniques. (8	8)						
(a) मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग (MRP) की व्याख्या करें। Explain Material Requirement Planning (MRP). (b) कंप्यूटर एडेड पूर्वानुमान (सी.ए.एफ.) की व्याख्या करें। Explain Computer Aided Forecasting (CAF).	4)						
(a)ग्रुप टेक्नोलॉजी को संक्षेप में समझाइए ।Explain briefly Group Technology.(b)कम्प्यूटर एडेड गुणवत्ता नियंत्रण को समझाइए ।Explain Computer Aided Quality Control.	4),						
	फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चिरिंग सिस्टम (FMS) के लाभों का उल्लेख कीजिए। Mention the benefits of Flexible Manufacturing System (FMS). (कर्नी पाँच प्रिपरेटरी कोडों की सूची बनाएँ और GO2 कोड की व्याख्या करें। List any five preparatory codes and explain GO2 code. (CAD सिस्टम द्वारा निष्पादित विभिन्न डिज़ाइन कार्यों को लिखिए। Write the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed by CAD system. (Authority of the various design tasks performed tasks performed and system tasks p						