MA306/ME306

Roll	No.	:																	
TAGH	140.		٠		٠		۰	۰	۰		۰	۰	•	•	•	•	•	•	,

Spl. 2020

ADVANCE WORKSHOP TECHNIQUES

निर्धारित	सम	य : त	ीन घंटे]			[अधिकतम अंक : 70
Time a	llo	wed	: Three Hours]			[Maximum Marks: 70
नोट :	- (i)	प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, स्	शेष में से किन्हीं चार	के उत्तर दीजिये।	
Note:	(•)				estions from the remaining.
	/	ii)	प्रत्येक प्रश्न के सभी भाग			
	,	"	Solve all parts of a q	an commence in the same and the		
	,	iii)	प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ र			
	(111)	Start each question			
		(*\	दोनों भाषाओं में अन्तर ह		ोजी थ्रायाट ही पार	ग है ।
	((iv)	Only English version			
			Only English version	t is valia in case	of anyerence in	, our me 8 8
	1\	4	न में से जीन मा शान कर्न	र भाग नहीं है १		
1. (1)		न में से कौन सा धातु कर्त		गर्न ना गाँ	
		(a)	A ~		सर्कुलर साँ बैंड साँ	
		(c)		(d)	1302000000	
		(a	hich of the following Power hacksaw	(b)	Circular saw	
		(c		(d)	Band saw	
(2)	नि	न में से कौन सी प्रक्रिया प	हले से ड़िल किये हि	छ्द्र को बड़ा करने में	प्रयोग लेते हैं ?
(-,	(a	00.	(b)	बोरिंग	
		(c	26:	(d)	होनिंग	
				operation is use	d to enlarge the	oreviously drilled hole?
		(a	· ·	(b)	Boring	
		(c) Tapping	(d)	Honing	
(3)	क्षे	तिज बोरिंग मशीन की टेबर	न में होते हैं		
		(a		(b)	H-स्लॉट्स	
		(c		(d)	V-स्लॉट्स	
			he table of a horizont	al boring machin	e is provided wi	th:
		(a) T-Slots	(b)	H-Slots	
		(0) C-Slots	(d)	V-Slots	
						P.T.O

(4)	बोरिंग	मशीन की टेबल साम	गान्यतः आरोपि	त रहती	है :
	(a)	कैरिज पर		(b)	सैडल पर
	(c)	हैडस्टॉक पर		(d)	कॉलम पर
	~ ~	able of boring m	achine is usu	ally n	nounted on the
	(a)	Carriage		(b)	Saddle
	(c)	Headstock		(d)	Column
(5)	मिलिंग	ा मशीन का नी जुड़ा	रहता है और उ	पर नीचे	सरकता है :
		आधार पर		(b)	कॉलम पर
	(c)	टेबल पर		(d)	सैडल पर
			ine is attach	ed and	slides up and down on:
	(a)	Base		(b)	Column
	(c)	Table		(d)	Saddle
(6)	मिलिंग	ग मशीन का निम्न भा	ाग कार्य को सह	ारा देता	है:
8 6	(a)	आधार		(b)	कॉलम
	(c)	नी		(d)	टेबल
		following part of	the milling	machi	ne supports the work piece:
	(a)	Base		(b)	Column
	(c)	Knee		(d)	Table
(7)	मिलिं	ग कटर लगाया जाता	है:		
	(a)	टेबल पर		(b)	ओवर आर्म पर
	(c)	आर्बर पर		(d)	डिवाइडिंग हैड पर
	Mill	ing cutter is mou	nted on		
	(a)	Table		(b)	Over Arm
	(c)	Arbor		(d)	Dividing Head
(8)	निम्न	में से कौन सा मिलिंग	ग मशीन का भा	ग नहीं है	₹ ?
	(a)	टरेट		(b)	टेबल
	(c)	स्पिंडल		(d)	नी
		ich of the followi	ng is not a p	art of	the Milling Machine?
	(a)	Turret		(b)	Table
	(c)	Spindle		(d)	Knee
(9)	बोरिंग	ग करने के टूल को क	हते हैं		
	(a)	टेपिंग		(b)	बोरिंग कटर
	(c)	मरोड़ बरमा		(d)	उपरोक्त में से कोई नहीं
		ing is done with	the help of a	tool k	nown as
	(a)	Taping	11	(b)	Boring cutter
	(c)	Twist drill		(d)	None of the above

(10)	निम्न ग	में से कौन सा मिलिंग प्रक्रम	ा दो समा	न्तर उद	ग्र सतहों को एक साथ मशीनिंग करने के काम में
	लेते है				
	(a)	की वे मिलिंग		(b)	ग्रूव मिलिंग
	(c)	कोणीय मिलिंग		(d)	स्ट्रेडल मिलिंग
	Whic	ch of the following mil ce of a job simultaneo		cess i	s used for machining of two parallel vertical
	(a)	Key way milling		(b)	Groove milling
	(c)	Angular milling		(d)	Straddle milling
(11)	निम्न	में से कौन से तरीके में मिलिं	ग कटर व	नार्य के	भरण की विपरीत दिशा में घूमता है ?
	(a)	आरोह मिलिंग			अप मिलिंग
	(c)	डाउन मिलिंग		(d)	इनमें से कोई नहीं
	In w	hich of the following hich work is fed?	milling	metho	od cutters rotate in direction opposite to that
	(a)	Climb milling		(b)	Up milling
	(c)	Down milling		(d)	None of the mentioned
(12)	किसी	दिशा में टेबल द्वारा एक मि	नट में मि	मी में त	य की गई दूरी कहलाती है
	(a)	भरण प्रति मिनट		(b)	भरण प्रति दाँता
	(c)	भरण प्रति चक्र		(d)	उपरोक्त सभी
		ance moved by table in	n mm ir	one i	ninute in any direction is known as
	(a)	Feed per minute		(b)	Feed per tooth
	(c)	Feed per revolution		(d)	All of the above
(13)	ग्राइं	डेंग पहिये को तीक्ष्ण बनाने ह	के लिए उ	स पर सं	भोथरे कणों को हटाने को कहते हैं
	(a)	लोडिंग		(b)	ग्ले जिंग
		ड्रेसिंग		(d)	टूइंग
			rder to	make	grinding wheel sharp is known as:
	(a)	Loading		(b)	Glazing
	(c)	Dressing		(d)	Trueing
(14)	ग्राइं	डेंग पहिये के विनिर्देशन में ि	सिलिकेट		ो निम्न में से कौन सा प्रतीक प्रदर्शित करता है ?
	(a)	S		(b)	V
(6	(c)	R	- 10 <u>- 1</u>	(d)	B
	Wh	cification of grinding	g repres wheel?	sents	the correct symbol of Silicate bond in a
	(a)	S		(b)	V
	(c)	R		(d)	B omelank grafitive (a)

(15)	ग्राइंडिं कहते		ो सही करने	के लिए इसकी अक्ष के साथ संकेद्री बनाने को
	(a)	लोडिंग	(b)	ग्लेजिंग
	(c)	ड्रेसिंग	(d)	टूइंग
		ation done to make perip		grinding wheel concentric with its axis to
	(a)	Loading	(b)	Glazing
	(c)	Dressing	(d)	Trueing
(16)	मृदु क	ार्यों के लिए निम्न में से कौन सा	ग्राइंडिंग व्ह	ल ज्यादा सस्ता पड़ेगा ?
	(a)	मृदु ग्राइंडिंग व्हील	(b)	कठोर ग्राइंडिंग व्हील
	(c)	कठोर और मृदु दोनों ग्राइंडिंग व	हील (d)	इनमें से कोई भी नहीं
		ch of the following grinding work piece?	ng wheel	would be more economical for grinding of
	(a)	Soft grinding wheel		
	(b)	Hard grinding wheel		
		Both hard and soft grindi	ng wheel	
(17)	(d)	None of the mentioned	- A -	
(17)		में से कौन सा अनुरक्षण का प्रका		
	(a)	प्रेडिक्टिव अनुरक्षण	0.50.50	ब्रेकडाउन अनुरक्षण
	(c)	निवारक अनुरक्षण	(d)	उपरोक्त सभी
	62 (2)	ch of the following is the ty	-	
	(a)	Predictive maintenance	(b)	
(10)	(c)	Preventive maintenance	(d)	
(18)		में से किसे ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देः ———		
	(a)	स्ट्रक्चर	(b)	भरण
	(c)	बोड	(d)	ग्रेड
	0.0			Grinding wheel specifications?
	(a)	Structure	(b)	Feed
(10)	(c)	Bond	(d)	Grade रण करने के लिए अपघर्षक पहिये लगी हुई मशीन
(19)	11000	महलाती है	आर पारज्य	रण करन के लिए अपयपकू पहिन लगा हुई मेरानि
	(a)	मिलिंग मशीन	(b)	प्लेनर
	(c)	शेपर	(d)	ग्राइंडर
		nine tool equipped with		ve wheel used for producing finishing or aterials is:
	(a)	Milling Machine	(b)	Planner
	(c)	Shaper	(d)	Grinder

(20)	कैप्सट	न लैथ में टरेट आरोपित रहता है			
	(a)	सैडल पर खिसकने वाली छोटी स्ला	इड या	रैम पर	
	(b)	आधार पर खिसकने वाली सैडल पर	Ę		
	(c)	कंपाउंड रेस्ट पर			
	(d)	बैक टूल पोस्ट पर			
		capstan lathe, turret is mounte	d on		
	(a)	A short slide or ram sliding of	on the	saddle	
	(b)	The saddle sliding on the bed	d		
	(c)	Compound rest Back tool post			
(21)	(d)	में से कौन सा टरेट लैथ का भाग नहीं	है ?		
(21)		रोट	(b)	सैडल	
	(a)	हैडस्टॉक	(d)	टेलस्टॉक	
	(c)	ch of the following is not the			
	(a)	Turret	(b)	Saddle	
	(0)	Headstock	(d)	Tailstock	
(22)	निम्न	में से कौन सा टरेट टूल होल्डर टर्निंग	और ब	ोरिंग एक साथ करन में उपयोगा हे?	
	(a)	रोलर स्टीडी बॉक्स टूल होल्डर	(b)	स्लाइड टूल होल्डर	
	(c)	नी टूल होल्डर	(d)	वी-स्टीडी टूल होल्डर	and bosing ?
	Whi	ch of the following turret tool l	nolder	is useful for simultaneous turning	g and borning?
	(a)	Roller steady box tool holder	er		
	(b)	Slide tool holder Knee tool holder			
	(d)	V-steady tool holder			
(23)	टरेट	लैथ की एक टल होल्डिंग युक्ति टेप	होल्डर :	प्रयोग में ली जाती है	
	(a)	आन्तरिक चडियाँ काटने में	(b)	बाहरी चूड़ियाँ काटने में	
	(c)	उपरोक्त विकल्प (a) और (b) दोन	तों (d)	उपरोक्त में से कोई नहीं	
	Tap	holder is a tool holding device	ce of t	urret lathe used for:	
	(a)	Cutting internet threads	(b)	Culting external uncaus	
(24	(c)	Above option (a) & (b) bot बालित मशीनें प्रयोग में लेने के लाभ	Ř :		
(24	'	श्रम लागत में बचत	(b)	फर्श स्थान की बचत	
	(a)	वृहद पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयु	. ,		
	(c)	e advantages of using automa	tic ma		
	(a)	Saving in labour cost	(D)	Saving in noor space	
	(c)	Suitable for mass production	on (d)	All of the above	
(25) निम	न में से कौन सा पदार्थ मशीन की नींव		6 3	
	(a)		(b)		
	(c)	सीमेन्ट	(d)		
			(b)	used in machine foundation? Brick & Stone	
	(a) (c)		(d)		p.m.0
	(-)	na odavite stata sekreturumiski i si ili			P.T.O.

(26)	पॉवर	हेक्साँ ब्लेड का पदार्थ होता है		402
	(a)	मीडियम कार्बन इस्पात	(b)	मृदु इस्पात
	(c)	उच्च चाल इस्पात	(d)	ढलवाँ लोहा
	Mate	erial of the power hacksaw bla	ade is	
	(a)	Medium carbon steel	(b)	Mild steel
	(c)	High speed steel	(d)	Cast Iron
(27)		में से कौन सा मिलिंग प्रक्रम कटर निंग करने के काम में लेते हैं ?	की 3	नक्ष से कुछ कोण पर झुकी हुई समतल सतह को
	(a)	स्लैब मिलिंग	(b)	फेस मिलिंग
	(c)	एंगूलर मिलिंग	(d)	फॉर्म मिलिंग
		ch of the following milling o ch is inclined at some angle to		on can be used for machining of flat surface xis of cutter?
	(a)	Slab milling	(b)	Face milling
	(c)	Angular milling	(d)	Form milling
(28)	निम्न	में से कौन सा सतह परिष्करण प्रक्रम	है ?	
	(a)	ड्रिलिंग	(b)	लैपिंग
	(c)	मिलिंग	(d)	टर्निंग
	Whi	ch of the following is a surfac	e finis	shing operation?
	(a)	Drilling	(b)	Lapping
	(c)	Milling	(d)	Turning
(29)	_	प्लांट और प्रक्रम उपकरणों को जित की जाती हैं और करते हैं, कह		स्थिति में बनाये रखने के लिए जो गतिविधियाँ
	(a)	अनुरक्षण	(b)	स्थापना
	(c)	उत्पादन	(d)	संयोजन
	To k	eep the machine plants & pro	ocess	equipments in good condition, the activities
	are p	lanned & carried out is know	n as:	
	(a)	Maintenance	(b)	Installation
				Installation Assembly
(30)	(a) (c)	Maintenance	(b)	
(30)	(a) (c)	Maintenance Production	(b)	Assembly
(30)	(a) (c) ट्रांसफ	Maintenance Production र मशीनें वर्गीकृत की जाती हैं	(b) (d)	Assembly
(30)	(a) (c) 丈iसफ (a) (c)	Maintenance Production र मशीनें वर्गीकृत की जाती हैं इन-लाइन मशीन	(b) (d) (b) (d)	Assembly रोटरी इंडेक्सिंग टेबल मशीन
(30)	(a) (c) 丈iसफ (a) (c)	Maintenance Production र मशीनें वर्गीकृत की जाती हैं इन-लाइन मशीन ड्रम मशीन	(b) (d) (b) (d)	Assembly रोटरी इंडेक्सिंग टेबल मशीन

2.	(i)	,ग्राइंडिंग पहियों में ग्लेजिंग और लोडिंग क्या होती है ?	
		What is glazing and loading of the grinding wheel?	
	(ii)	टरेट लैथ की कोई चार टूल पकड़ने की युक्तियों के नाम लिखिए।	
		Write name of any four tool holding devices of the turret lathe.	
	(iii)	ओटोमेटिक मशीनों का वर्गीकरण कीजिए।	
		Classify the automatic machines.	
	(iv)		
		What is the difference between lapping and buffing?	
	(v)	मशीनों की अनुरक्षण प्रक्रिया का क्रम लिखिए ।	(2.5)
		Write sequence of operations of the maintenance of machines.	(2×5)
3.	(i)	चित्र की सहायता से वर्तुल आरे का वर्णन कीजिए।	
		Describe the circular saw with the help of a diagram.	
	(ii)	प्रवेधन बार और प्रवेधन हेड के उपयोग समझाइए ।	
		Explain the uses of boring bar and boring head.	(6+4)
4.	(i)	जिग प्रवेधन मशीन का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए।	
		Describe the jig boring machine with the help of a diagram.	
	(ii)	मिलिंग मशीनों का वर्गीकरण कीजिए।	
		Classify the milling machines	(6+4)
5.	(i)	चित्र बनाकर अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में अंतर को समझाइए ।	
		Explain the difference between upmilling and downmilling with diagrams.	
	(ii)		(((14)
		Explain the work holding devices of milling machine	(6+4)
6.	(i)	क्षैतिज स्पिंडल सतह ग्राइंडर को चित्र बनाकर समझाइए ।	
		Explain the horizontal spindle surface grinder with a diagram.	
	(ii)) ग्राइंडिंग व्हील की ग्रिट, ग्रेड और स्ट्रक्चर अवयवों के बारे में समझाइए।	(() 4)
		Explain the grinding wheel elements grit, grade and structure.	(6+4)
7.	(i)	कैप्सटन और टरेट लेथ के मुख्य भागों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।	
	3.	Explain the principal parts of the capstan and turret lathe.	
	(ii) कैप्सटन और टरेट लेथ में अन्तर समझाइए ।	/= . =
	7/2	Explain the difference between capstan and turret lathe.	(5+5

(5+5)

ट्रान्सफर मशीनों पर टिप्पणी लिखिए। 8. (i) Write a note on the transfer machines. होनिंग के क्या उद्देश्य हैं और यह कैसे की जाती है ? What is the purpose of honning and how is it done? निवारण मेंटेनेंस को समझाइए । (i) 9. Explain preventive maintenance. मशीन नीवों को संक्षेप में समझाइए। (ii)

Explain the machine foundation in brief.