

CH308/CP308

Roll No. : .....

Spl. 2020

## INSTRUMENTATION AND PROCESS CONTROL

निर्धारित समय : तीन घंटे]

[अधिकतम अंक : 70]

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 70]

**नोट :** (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिये।

**Note :** Question No. 1 is compulsory, answer any **FOUR** questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मात्र है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (1) एक बैरोमीटर \_\_\_\_\_ दबाव को मापता है।

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| (a) निरपेक्ष         | (b) गेज    |
| (c) निरपेक्ष एवं गेज | (d) गतिशील |

A Barometer measured the \_\_\_\_\_ pressure.

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| (a) Absolute                  | (b) Gauge   |
| (c) Absolute as well as gauge | (d) Dynamic |

(2) थर्मोकपल में उत्पादित ई.एम.एफ. \_\_\_\_\_ के क्रम का होता है।

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| (a) मिलीवोल्ट    | (b) वोल्ट     |
| (c) माइक्रोवोल्ट | (d) किलोवोल्ट |

Emf. produced in the thermocouples is of the order of

- |               |              |
|---------------|--------------|
| (a) Millivolt | (b) Volts    |
| (c) Microvolt | (d) Kilovolt |

(3) थर्मोपाइल मापता है

- |            |               |
|------------|---------------|
| (a) ईएमएफ  | (b) करंट      |
| (c) तापमान | (d) प्रवाह दर |

Thermopile measures the

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| (a) Emf         | (b) Current   |
| (c) Temperature | (d) Flow rate |

(4) थर्मोकपल्स में दो \_\_\_\_\_ प्रयुक्त होते हैं।

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| (a) असमान धातु स्ट्रिप्स | (b) असमान धातु के तार |
| (c) समान धातु के तार     | (d) इनमें से कोई नहीं |

Thermocouples employ two

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| (a) dissimilar metal strips | (b) dissimilar metal wires |
| (c) similar metal wires     | (d) None of these          |

(5) \_\_\_\_\_ भट्टी के तापमान को मापने में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण है।

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| (a) द्विधात्विक थर्मोमीटर | (b) प्रतिरोध थर्मोमीटर |
| (c) विकिरण पाइरोमीटर      | (d) कोई नहीं           |

\_\_\_\_\_ is the most frequently used device for measuring the furnace temperature.

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| (a) Bimetallic thermometer | (b) Resistance thermometer |
| (c) Radiation pyrometer    | (d) None                   |

(6) दाब है

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| (a) बल $\times$ क्षेत्रफल | (b) बल/क्षेत्रफल |
| (c) बल/आयतन               | (d) कोई नहीं     |

Pressure is

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| (a) force $\times$ area | (b) force/area |
| (c) force/volume        | (d) None       |

(7) मैनोमीटर मापता है

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| (a) निर्वात दाब  | (b) विभेदी दाब |
| (c) निरपेक्ष दाब | (d) कोई नहीं   |

Manometer measures

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| (a) vacuum pressure   | (b) differential pressure |
| (c) absolute pressure | (d) None                  |

(8) एक साधारण पिटोट द्यूब माप करता है

- |               |                |
|---------------|----------------|
| (a) औसत वेग   | (b) अधिकतम वेग |
| (c) बिंदु वेग | (d) स्थिर दबाव |

A simple pitot tube measures the

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| (a) average velocity | (b) maximum velocity |
| (c) point velocity   | (d) static pressure  |

(9) निम्नलिखित में से किस नियंत्रक में अधिकतम ऑफसेट है ?

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| (a) P कंट्रोलर     | (b) P – I कंट्रोलर     |
| (c) P – D कंट्रोलर | (d) P – I – D कंट्रोलर |

Which of the following controllers has maximum offset ?

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| (a) P controller   | (b) P-I controller   |
| (c) P-D controller | (d) P-I-D controller |

(10) थर्मोकपल्स में ईएमएफ उत्पत्ति को समझाया जाता है

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| (a) ओम का नियम   | (b) स्टीफन बोल्टज़्मैन नियम |
| (c) सीबैक प्रभाव | (d) उपरोक्त सभी             |

The emf generation in thermocouples is explained by

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| (a) Ohm's law      | (b) Stefan-Boltzman's law |
| (c) Seebeck effect | (d) All                   |

(11) वायु में आर्द्रता की मात्रा पता लगायी जाती है

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| (a) रिफ्रैक्टोमीटर | (b) पोलैरीमीटर  |
| (c) हाइग्रोमीटर    | (d) पोलैरोग्राफ |

Amount of moisture in air is determined by

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| (a) Refractometer | (b) Polarimeter |
| (c) Hygrometer    | (d) Polerograph |

(12) वेन्चुरी द्यूब की तुलना में, ऑरिफिस प्लेट में \_\_\_\_\_ दाब हानि होती है।

- |          |              |
|----------|--------------|
| (a) अधिक | (b) कम       |
| (c) समान | (d) कोई नहीं |

In comparison to venturi tube, orifice plate causes \_\_\_\_\_ pressure drop.

- |          |          |
|----------|----------|
| (a) more | (b) less |
| (c) same | (d) None |

(13) वेन्चुरी ट्यूब के डाइवर्जेन्स भाग के कोण का मान होता है

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| (a) $1^\circ - 3^\circ$   | (b) $5^\circ - 15^\circ$ |
| (c) $20^\circ - 25^\circ$ | (d) $30 - 35^\circ$      |

The angle of divergence section in venturi tube is

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| (a) $1^\circ - 3^\circ$   | (b) $5^\circ - 15^\circ$ |
| (c) $20^\circ - 25^\circ$ | (d) $30 - 35^\circ$      |

(14) बोरडन ट्यूब का उपयोग \_\_\_\_\_ मापने में किया जाता है।

- |               |              |
|---------------|--------------|
| (a) बिंदु वेग | (b) दाब      |
| (c) ताप       | (d) कोई नहीं |

Bourdon tube is used to measure \_\_\_\_\_

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| (a) Point velocity | (b) Pressure |
| (c) Temperature    | (d) None     |

(15) रोटामीटर एक \_\_\_\_\_ क्षेत्रफल फ्लोमीटर है।

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| (a) परिवर्तनशील     | (b) स्थिर             |
| (c) (a) व (b) दोनों | (d) इनमें से कोई नहीं |

Rotameter is a \_\_\_\_\_ area flowmeter.

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| (a) Variable         | (b) Constant      |
| (c) (a) and (b) both | (d) None of these |

(16) एक टॉर होता है

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| (a) 1 मि.मी. Hg      | (b) 1 इंच Hg      |
| (c) 1 वायुमंडलीय दाब | (d) 1 किलो पास्कल |

One torr is defined as

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| (a) 1 mm Hg        | (b) 1 inch Hg     |
| (c) 1 atm pressure | (d) 1 kilo Pascal |

(17) प्रमापी दाब एवं निरपेक्ष दाब का अंतर होता है :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| (a) एक निर्वात दाब | (b) 0.433 Psia |
| (c) वायुमंडलीय दाब | (d) शून्य      |

The difference between gauge and absolute pressure is \_\_\_\_\_

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| (a) a vacuum pressure    | (b) 0.433 Psia |
| (c) atmospheric pressure | (d) zero       |

(18) किसी टैंक में द्रव स्तर निर्भर करता है

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| (a) टैंक के दाब पर    | (b) द्रव प्रवाह दर |
| (c) (a) एवं (b) दोनों | (d) कोई नहीं       |

The liquid level in the tank depends on

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| (a) pressure in the tank | (b) liquid flow rate |
| (c) (a) and (b) both     | (d) None of these    |

(19) स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर है

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| (a) ग्राफीय रिकॉर्डर                 | (b) दोलन-ग्राफीय रिकॉर्डर |
| (c) चुंबकीय - टेप प्रकार का रिकॉर्डर | (d) कोई नहीं              |

Strip chart recorder is a

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| (a) Graphic recorder            | (b) Oscillo-graphic recorder |
| (c) Magnetic-tape type recorder | (d) None of these            |

(20) प्रक्रिया उद्योग में मानक धारा संकेत होता है

- |              |             |
|--------------|-------------|
| (a) 4-20 mA  | (b) 0-20 mA |
| (c) 10-20 mA | (d) 5-20 mA |

Standard current signal in process industry is

- |              |             |
|--------------|-------------|
| (a) 4-20 mA  | (b) 0-20 mA |
| (c) 10-20 mA | (d) 5-20 mA |

(21) डिग्री फेरेनहाइट एवं डिग्री सेन्टिग्रेड में संबंध है

$$(a) T^{\circ}\text{C} = \left( \frac{T^{\circ}\text{F} - 32}{1.8} \right) \quad (b) T^{\circ}\text{C} = \left( \frac{T^{\circ}\text{F} + 32}{1.8} \right)$$

$$(c) T^{\circ}\text{C} = \frac{32 - T^{\circ}\text{F}}{1.8} \quad (d) \text{कोई नहीं}$$

Relation between degree Fahrenheit & degree centigrade is

$$(a) T^{\circ}\text{C} = \left( \frac{T^{\circ}\text{F} - 32}{1.8} \right) \quad (b) T^{\circ}\text{C} = \left( \frac{T^{\circ}\text{F} + 32}{1.8} \right)$$

$$(c) T^{\circ}\text{C} = \frac{32 - T^{\circ}\text{F}}{1.8} \quad (d) \text{None}$$

(22) अत्यधिक कम तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर में प्रयुक्त द्रव/द्रव धातु है – ( $T < -40^{\circ}\text{C}$ )

- |            |              |
|------------|--------------|
| (a) पारा   | (b) एल्कोहल  |
| (c) बैंजीन | (d) कोई नहीं |

Liquid/Liquid metal used in thermometer for measuring very low temperature ( $T < -40^{\circ}\text{C}$ )

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (a) Mercury | (b) Alcohol |
| (c) Benzene | (d) None    |

(23) पाइरोमीटर \_\_\_\_\_ प्रकार का तापमापी उपकरण है।

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| (a) संपर्की           | (b) विसंपर्की |
| (c) (a) एवं (b) दोनों | (d) कोई नहीं  |

Pyrometer is a \_\_\_\_\_ type temperature measurement device.

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| (a) contact        | (b) Non-contact   |
| (c) (a) & (b) both | (d) None of these |

(24) वायुमंडलीय दाब से कम दाब कहलाता है

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| (a) निर्वात दाब  | (b) प्रमापी दाब |
| (c) निरपेक्ष दाब | (d) कोई नहीं    |

A pressure lower than atmospheric pressure is called

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| (a) Vacuum pressure   | (b) Gauge pressure |
| (c) Absolute pressure | (d) None           |

(25) खुला पाश नियंत्रण निकाय में

- |   |
|---|
| (a) इनपुट, आउटपुट पर नियंत्रण रखता है।      |
| (b) इनपुट, आउटपुट पर नियंत्रण नहीं रखता है। |
| (c) (a) एवं (b) दोनों                       |
| (d) कोई नहीं                                |

In an open-loop control system

- |  |
|--|
| (a) The input has control over output    |
| (b) The input has no control over output |
| (c) (a) & (b) both                       |
| (d) None of these                        |

(26) संचरण के प्रकार हैं

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| (a) वायवीय संचरण   | (b) इलेक्ट्रॉनिक संचरण |
| (c) द्रवचलित संचरण | (d) सभी                |

Types of transmission are

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| (a) Pneumatic transmission | (b) Electronic transmission |
| (c) Hydraulic transmission | (d) All                     |

(27) महत्वपूर्ण चर राशियाँ जो किसी प्रक्रिया उद्योग में मापी जाती हैं

- |               |         |
|---------------|---------|
| (a) तापमान    | (b) दाब |
| (c) प्रवाह दर | (d) सभी |

Important parameters, that are measured in process industries

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| (a) Temperature | (b) Pressure |
| (c) Flow rate   | (d) All      |

(28) pH प्रदर्शित करता है

- (a)  $H^+$  आयन की सांद्रता      (b)  $OH^-$  आयन की सांद्रता  
 (c)  $Cl^-$  आयन की सांद्रता      (d) उपरोक्त सभी

pH represents

- (a) Concentration of  $H^+$       (b) Concentration of  $OH^-$   
 (c) Concentration of  $Cl^-$       (d) All of the above

(29) किसी चर राशि के मान को प्रदर्शित एवं संरक्षित करने के काम आता है

- (a) स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर      (b) सर्कुलर चार्ट रिकॉर्डर  
 (c) दोनों      (d) कोई नहीं

Equipment used to represent and record the value of variable

- (a) Strip chart recorder      (b) Circular chart recorder  
 (c) Both      (d) None

(30) किसी टैंक में द्रव स्तर को प्रदर्शित करने के लिए काम में आने वाले उपकरण हैं

- (a) फ्लोट गेज      (b) बब्लर सिस्टम  
 (c) दोनों      (d) कोई नहीं

Equipment used to measure the liquid level in a tank are

- (a) Float gauge      (b) Bubbler system  
 (c) Both      (d) None

(1×30)

2. निम्न को समझाइये :

Explain the following :

(i) नियंत्रण निकाय

Control system

(ii) संचरण

Transmission

(iii) निवात दाब

Vacuum pressure

(iv) प्रक्रिया चर राशि

Process variable

(v) pH

pH

(2×5)

3. विकिरण पाइरोमीटर की बनावट एवं कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए।

Explain the construction and working of radiation pyrometer with the help of neat sketch. (10)

4. स्ट्रेन गेज की बनावट एवं कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए।

Explain the construction and working of strain gauge with the help of diagram. (10)

5. (i) स्ट्रिप एवं सर्कुलर चार्ट रिकॉर्डर में अंतर स्पष्ट कीजिए।

Explain the difference between strip and circular chart recorder.

- (ii) नियंत्रण निकाय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।

Enumerate the factors affecting control system. (5+5)

6. (i) ऑरिफिस मीटर एवं वेन्चुरी मीटर की तुलना कीजिए।

Compare the orifice meter and venturi meter.

- (ii) निर्वात दाब, निरपेक्ष दाब एवं प्रमापी दाब में संबंध को समझाइये।

Discuss the relation between vacuum pressure, absolute pressure and gauge pressure. (5+5)

7. द्रव्यमान स्पेक्ट्रमिट्री की कार्यप्रणाली एवं उपयोगिता को समझाइये।

Discuss the working and uses of mass spectrometry. (10)

8. (i) विभिन्न प्रकार के कंट्रोल एक्शन का वर्णन कीजिए।

Discuss different types of control actions.

- (ii) द्रव स्तर मापन में प्रयुक्त बब्लर सिस्टम को समझाइये।

Explain the Bubbler system for level measurement. (5+5)

9. वायवीय एवं द्रवचलित संचरण की व्याख्या कीजिए।

Explain pneumatic and hydraulic transmission in detail. (10)