P.T.O.

IE307

Roll No. :

SPL 2021

APPLIED INSTRUMENTATION निर्धारित समय : 11/2 घंटे] अधिकतम अंक : 70 Time allowed: 11/2 Hours] [Maximum Marks: 70 नोट : प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिये। Note: Question No. 1 is compulsory, answer any TWO questions from the remaining. प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये। Solve all parts of a question consecutively together. प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये। (iii) Start each question on fresh page. (iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है। Only English version is valid in case of difference in both the languages. निम्न को समझाइए : Explain the following in short. ग्लास उद्योग के लिए उपयोग होने वाले कच्चे माल के नाम बताइये। Write the names of raw material used for glass industry. (ii) नाभिकीय उद्योग में मॉडरेटर Moderator in nuclear industry. (iii) दो बेच डायर के नाम बताइये। Give two name of batch dryer. (iv) हीट एक्सचेंजर्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम । Degree of freedom of Heat Exchanger. (v) केमिकल रियेक्टर Chemical Reactor. (4×5) लोहा बनाने वाली ब्लास्ट फर्नेस की कार्यप्रणाली तथा बनावट को चित्र की सहायता से समझाइए। 2. Explain construction and working of blast furnace with diagram. (25)ग्लास निर्माण विधि को ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझाइए । 3. Explain glass making process with help of block diagram. (25)

(1 of 2)

- 4. (i) ड्रायर्स के कार्य सिद्धांतों को विभिन्न वक्रों की सहायता से समझाइये। Explain principles of drying with different curves.
 - (ii) ताप विनिमायक चरों का चित्र बनाएँ, सिस्टम चरों तथा पैरामीटर के नाम बताएँ तथा फ्लयूड मीडिया के सिम्बल्स बनाइए।

 Draw heat exchanger variables with system variables and parameters and fluid media symbols.

 (12½+12½)
- 5. (i) ताप विनिमायक के लिए फीड फॉरवर्ड नियंत्रण को चित्र की सहायता से समझाइये। Explain feed forward control of heat exchanger with diagram.
 - (ii) वाष्प रिबॉयलर के लिए तापमान प्रवाह केसकेड लूप बनाइए। Draw temperature-flow cascade loop for steam reboiler.

(121/2+121/2)

- (i) बेच फ्लयूड ड्रायर का केसकेड नियंत्रण के साथ चित्र बनाइए ।
 Draw diagram of batch fluid dryer with cascade control.
 - (ii) रोटरी ड्रायर का चित्र नियंत्रण लूप के साथ बनाइए। Draw diagram of Rotary dryer with its control loop.

 $(12\frac{1}{2}+12\frac{1}{2})$

- (i) रियेक्टर के लिए रिसर्कुलेशन के साथ केसकेड तापमान नियंत्रण के लिए लूप आरेख बनाइए ।
 Draw diagram for cascade temperature control of reactor with recirculation.
 - (ii) वेन्ट गैस के प्रवाह को थ्रोटल करते हुए रियेक्टर प्रेशर नियंत्रण का चित्र बनाइए।

 Draw diagram of reactor pressure control by throttling flow of vent gas. (12½+12½)
- निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short notes on any two of the following.

- (i) न्यूक्लियर रियेक्टर Nuclear reactor
- (ii) स्टीम-जल साइकिल पावर प्लांट के लिए Steam water cycle for power plant
- (iii) कील्न Kiln

 $(12\frac{1}{2}+12\frac{1}{2})$